

Problemi di accensione dei bruciatori

GM 630.0 (platina in smalto o in acciaio inossidabile) per GEH e KEH

In caso di problemi di accensione dei bruciatori procedere come segue:



Una volta avvitate, svitare la 3 viti di fissaggio di $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ giro.

Questo permette in alcuni casi di cambiare la posizione del bruciatore e di eliminare in tal modo anche i problemi di accensione.