

Redazione: Dieter Rutz
Data: 12.08.2005

Tel.: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743




Oggetto: EMWG 9500.0 e EMWK 9500.0
tutti gli apparecchi prodotti prima della settimana 05/13

Reclamo: Se è attiva la funzione timer, la ventola di raffreddamento si avvia automaticamente dopo 10 minuti

Se la funzione timer viene utilizzata per più di 10 minuti, la ventola di raffreddamento si avvia automaticamente.

Per evitare che questo succeda l'EEPROM della scheda di comando KAG ricambio n°. 531 318 è stato dotato di una nuova versione del software.

La nuova versione del software inizia con la settimana di produzione 05/13 in tutti gli EEPROM delle schede di comando. La data di produzione delle schede è leggibile sull'adesivo che si trova sull'EEPROM.



In questo esempio la data di produzione della scheda è W05-23
(05 = anno, 23 = settimana 23)