

Verifica del dispositivo di apertura e dell'allineamento della porta su EMWK 1050.0 e EMWG 1050.0

PREMESSA


Durante il primo ciclo di produzione dei nuovi microonde compatti si sono verificati di frequente dei problemi con il supporto dei microinterruttori per l'apertura della porta e con l'allineamento della porta stessa. Questi problemi sono stati ricondotti alla scorretta posizione di fissaggio del supporto, che alla fine faceva sì che, anche a porta chiusa, gli interruttori non scattassero, motivo per cui l'apparecchio non funzionava. Sono stati inoltre riscontrati forti movimenti durante il trasporto.

COME PROCEDERE

Dispositivo di apertura


Affinché il dispositivo di chiusura funzioni correttamente, si devono rispettare essenzialmente due punti nel corso della riparazione.

1. La posizione delle scatole per il dispositivo di chiusura (destra e sinistra): queste scatole devono essere fissate in modo ben saldo nelle clip di tenuta e devono chiudere a filo con il bordo anteriore del forno (scatola destra: ricambio N° 528925, scatola sinistra: ricambio N° 528926).
2. Per migliorare la precisione del montaggio, la forma delle scatole nere montate originariamente sono state sottoposte a modifiche. Per distinguerle, quelle nuove adesso sono bianche e sono disponibili con lo stesso numero di ricambio.



Avvertenza!

Ogni tanto il problema si ripresenta, dopo un uso prolungato, o dopo aver usato per molto tempo il grill, anche sui supporti di nuova concezione. A causa della dilatazione della schermatura metallica del forno, questa spinge il supporto dell'interruttore fuori dalla sua posizione. In tal caso occorre accorciare di circa 2 mm la parte inferiore del supporto, che tocca la schermatura del forno, praticando un'abrasione o un taglio.



Allineamento porta

La porta deve essere parallela e a filo del pannello di comando. La distanza fra la porta e il pannello di comando deve essere di ca. 7 mm.

7 mm

Per evitare problemi di allineamento della porta per motivi di trasporto, la porta viene fissata in fabbrica al corpo macchina con del nastro adesivo, in modo da proteggere l'apparecchio da forti scossoni.



Anche nel caso in cui la porta sia già montata, è possibile allinearla. Affinché la porta non sia più in tensione occorre allentare il supporto cerniera (ricambio N° 528895). La porta andrà quindi regolata in modo tale che la distanza fra la porta e il pannello di comando sia di 7 mm. Infine stringere nuovamente le viti.

