


**Supporto grill in ceramica per microonde compatti****Modelli interessati: EMWG 1050.0 - EMWK 1050.0 e MWGC 610.1E**

Per risolvere i problemi relativi al supporto grill è ora disponibile un kit con un supporto grill migliorato in ceramica e uno splint, che consente di sostituire con più facilità le parti danneggiate. Il kit ha il numero di ricambio 528912.

Questo kit è sostituibile sugli apparecchi microonde compatti sopra elencati.

**PROCEDURA**

1. Rimuovere il corpo esterno superiore.
2. Rimuovere il canale dell'aria interno.
3. Rimuovere il portalampada.
4. Collocare il nuovo supporto grill nell'apertura presente sul coperchio della camera di cottura.



5. Attraverso il portalampada, collocare ora lo splint nell'apertura.



6. Ruotare il supporto in ceramica di 180° e dilatare lo splint.
7. Montare nuovamente il portalampada e il canale dell'aria e chiudere nuovamente con il corpo esterno superiore.

