

Redazione: U. Laarmann
Data: 30.01.2006

Tel.: (0209) 401 732
Fax: (0209) 401 743

(1)

IKD1157.1E e KD957.1E - Stabilimento di produzione 77

Il grasso sgocciola dal motore nella lampada alogena posteriore

In caso di condizioni d'esercizio sfavorevoli può capitare che il grasso del motore della ventola sgoccioli, infiltrandosi così nella lampada alogena e provocando danni alla stessa. Per i casi in cui non si sia in presenza di un guasto al tubo di scarico dell'aria o in cui una modifica al tubo di scarico dell'aria non sia più possibile, abbiamo sviluppato un coperchio in plastica con n° di ricambio 531428.

Questo coperchio viene montato al di sopra della lampada alogena posteriore.

1. Smontare la lampada alogena.
2. Inserire il coperchio in plastica e
3. montare nuovamente la lampada alogena.

Fig. 1 Coperchio in plastica



Fig. 2 Rimuovere la lampada alogena



Fig. 3 Dopo il montaggio

