

Redazione: M. Kuehne
Data: 22.11.2005

Tel.: (0209) 401 756
Fax: (0209) 401 743



EKV6800.0 EKVW 6800.0

Oggetto: ricambi n° 527166 e 527167 valvole magnetiche a due vie

I componenti delle valvole sono stati modificati

A causa di una modifica della bobina, i vecchi attacchi non vanno più bene.

In caso di sostituzione delle bobine elettriche (110V / 230V) devono essere ordinate e montate le parti qui di seguito elencate.

Con le fascette fornite in dotazione, legare i cavi non necessari insieme ai restanti cavi.

| | |
|---------------------|---|
| Ricambio n° 531 399 | attacco singolo 1/8" (1 pz.) |
| Ricambio n° 531 451 | disco di supporto in alluminio 107 14x1,5 (2 pz.) |
| Ricambio n° 531 404 | anello singolo 1/8" |
| Ricambio n° 527 329 | attacco 1/8" |
| Ricambio n° 527 210 | raccordo per tubi 1/8" |

