




### Nuovo coperchio del pozzetto di raccolta (mozzo per lo spruzzatore rotante inferiore) IGV 645.0/1/2

Nelle macchine di vecchia produzione (precedenti alla settimana di produzione 10/04), si verificavano problemi con gli spruzzatori rotanti, che toccavano il condotto di immissione. Nelle macchine di nuova costruzione, il coperchio è stato modificato di conseguenza. Il numero di ricambio 434 773 rimane invariato.

**Attenzione** La chiusura a scatto del condotto di immissione è un'operazione che non è possibile ripetere. Per evitare di provocare danni, il sistema (costituito da coperchio, filtro e condotto di immissione) andrebbe assemblato all'esterno della macchina, perché in questo modo si può verificare più facilmente se il collegamento è corretto. Dopo il montaggio, non sottoporre il punto di raccordo a eccessive sollecitazioni, affinché la chiusura non si sganci.

Nuovo coperchio



Supporto di rinforzo

Vecchio coperchio



Vecchia versione

**Versione attuale dal 08.09.2003:**

