


### Il cestello superiore tocca la porta esterna Nuova guarnizione per la porta esterna ricambio N° 426 976

Vi informiamo che è stata introdotta una nuova guarnizione per la porta esterna in tutte le lavastoviglie da 60 cm prodotte a partire da marzo 2007 (numero di serie 710xxxxx). La modifica consiste nel fatto che è stato ridotto il labbro che viene a contatto con la parete della vasca (vedere figura).

Modelli interessati: tutti i modelli DIVA da 60 cm il cui PNC inizia con 911 9xx xxx.



#### Ricambi

	Ric.-N.
Guarnizione vecchia	426 367
Guarnizione nuova	426 976

#### Possibilità di sostituzione

In caso di interventi tecnici su apparecchi con numero di serie precedente a 710xxxxx, a causa di interferenze tra il binario del cestello superiore e la guarnizione della porta esterna, deve essere utilizzata la nuova guarnizione per la porta esterna.