Redazione: Uwe Laarmann Tel.: (0209) 401 732 Data: 25.11.2002 Fax: (0209) 401 743



ACQUA CONDENSATA SUI RIPIANI

Sono disponibili dei ripiani in vetro con aerazione (fig. B) in caso di formazione d'acqua condensata sui ripiani senza aerazione (fig. A). È possibile trovare il ripiano corretto con aiuto della tabella sottostante dopo aver misurato il ripiano da sostituire.

Ripiano in vetro largh. [mm]	Ripiano in vetro prof. [mm]	Tipo di vetro	Vetro serigrafico	Colore della falda di aerazione	Ripiano con aerazione RicN.
477	260	trasparente	no	bianco	432 000
477	275	trasparente	no	bianco	431 371
477	371	trasparente	no	bianco	431 581

fig. A




fig. B

