



Cassetto zero gradi troppo freddo

Dovuto ai problemi che sorgevano negli apparecchi a zero gradi, la fabbrica ha realizzato alcune modificazioni a partire dalla n. di serie 422xxxxxx per risolvere tali problemi riguardando temperature troppo basse nei cassettei a zero gradi.

Due congiunti, (uno per il congelatore 4**** e uno per il Cooler (frigorifero), sono stati creati per gli apparecchi con il n. di serie soprannominato. Conseguentemente, i modelli anteriori presentano le stesse caratteristiche che i modelli nuovi.

I congiunti possono essere ordinati a secondo i modelli indicati.

Data	Modello	N. di ric. del congiunto
14.5.2004	IKEF 238-5	43 24 26
14.5.2004	IKEF 248-5	43 24 27

Congiunto del Service per apparecchi a 0° ****

Quantità	Descrizione	N. di ric.	Fig.
1	Elettronica di indicazione nuova	43 24 20	
1	Griglia, filo morbido cassetto superiore	43 24 21	A
1	Griglia, filo morbido cassetto inferiore	43 24 22	B
1	Separatore, filo morbido cassetto superiore	43 24 23	C
1	Cassa protettiva, passaggio d'aria modificato	43 24 24	D
1	Protettore di polistirolo modificato	43 24 25	E

Congiunto del Service per apparecchi 0° Cooler

Quantità	Descrizione	N. di ric.	Fig.
1	Elettronica di indicazione nuova	43 24 28	
1	Griglia, filo morbido cassetto superiore	43 24 21	A
1	Griglia, filo morbido cassetto inferiore	43 24 22	B
1	Separatore, filo morbido cassetto superiore	43 24 23	C
1	Protettore di polistirolo modificato	43 24 25	E

Intercambiabilità

Il separatore vecchio non è più adoperabile.

Fig. A




Fig. B



Fig. C



Fig. D



Fig. E



Cassetto zero gradi troppo freddo