




IKE 458-4-4T

Reclamo: Accumulo d'acqua sotto i recipienti di verdura
Causa: Formazione di ghiaccio nel tubo di sbrinamento

Istruzioni di riparazione:**Lato posteriore dell'apparecchio****Passo 1**

Togliere le 4 viti e piegare il compressore in modo tale, che sta sul pavimento.
 Misurare una distanza di 66 cm partendo dal lato superiore dell'apparecchio. Il manicotto della rugiada deve trovarsi al centro.

Passo 2


Ritagliare un finestrino (9 x 7 cm) nella parete posteriore e ribaltarlo. Togliere la schiuma attorno al tubo di sbrinamento.

Passo 3

Accorciare il tubo nero in plastica.

Passo 4


Inserire il tubo nero (tubo elettrico) nel manicotto bianco e fissarlo alla parete posteriore con un nastro adesivo o una grappetta.

Passo 5

- Stuccare l'apertura con silicone o altro materiale sigillante (A).
- Chiudere anche il finestrino con un nastro adesivo (B).

Passo 6

Fissare la parte inferiore del tubo di sbrinamento con una grappetta e assicurarsi che il tubo sia perfettamente inserito nel recipiente dell'acqua.

Passo 7

Rimontare il compressore e fissarlo con le 4 viti. La foto mostra la situazione finita con il tubo all'esterno.

Si prega di ordinare i kit di riparazione via fax (+49-209-401743) o via email (uwe.laarmann@kueppersbusch.de/ dieter.rutz@kueppersbusch.de).

Indicare sempre il numero di versione dell'apparecchio.