



Rumori dovuti al flusso del refrigerante su IKEF308-5Z3

Sugli apparecchi IKEF308-5Z3 PNC 925703xxx (vedere Tab. A) e fino alla serie numero 626xxxxxx, è stata riscontrata una forte rumorosità dovuta al flusso del gas refrigerante nello scomparto frigo e/o nello scomparto 0°.

Per risolvere il problema, a partire dalla serie numero 627xxxxxx si è reso necessario sostituire il condensatore e variare la portata di refrigerante.

Modifica della portata:

	al 626xxxxxx	dal 627xxxxxx
Scomparto frigo-/0°	36 gr	38 gr
Scomparto congelatore	42 gr	38 gr

Avvertenza La modifica è stata introdotta in produzione gradatamente con ELC. Gli apparecchi che rientrano nel programma del 2006, che riportano sulla targhetta l'indicazione 38 gr. per entrambi gli scomparti, sono già dotati del nuovo condensatore.

In caso di reclami da parte dei clienti che riscontrano una rumorosità eccessiva sugli apparecchi indicati nella Tab. A, dotati del condensatore che si è finora montato, per la modifica di cui sopra occorre utilizzare il seguente componente:

Ricambio n°	Descrizione	Posizione in figura
433726	condensatore	101 (vedere pagina 2)

Procedura da seguire per effettuare la modifica:

1. Assicurarsi che il PNC dell'apparecchio rumoroso sia riportato nella Tab. A e controllare che sia montato il vecchio condensatore (portata sulla targhetta);
2. Estrarre l'apparecchio dalla nicchia dove è incassato.
3. Interrompere l'alimentazione di corrente dell'apparecchio.
4. Tagliare il collegamento del vecchio condensatore.
5. Rimuovere il vecchio condensatore.
6. Tagliare i collegamenti delle 2 cartucce essiccanti e sostituirli con i 2 nuovi condotti.
7. Inserire il nuovo condensatore.
8. Collegare nuovamente i condotti al nuovo condensatore.
9. Riempire nuovamente il circuito refrigerante, facendo attenzione a rispettare la nuova quantità di gas (38 g. per entrambi gli scomparti).
10. Collegare nuovamente l'apparecchio e spingerlo nella nicchia da incasso.
11. Dopo aver concluso l'intervento, correggere la quantità di gas sulla targhetta ed inserire il nuovo valore (38 g. per entrambi gli scomparti).

Modelli interessati (Tab A)

PNC	Data	Modello
92570365900	20050311	IKEF308-5Z3

