

Apparaatontkalker *Durgol Steamer* RD-nr. 566 405

In de praktijk is gebleken dat de gebruikelijke ontkalkingsmiddelen niet in alle gevallen overtuigen. Deze middelen bevatten meestal schuimvormende tensides, veroorzaken corrosie of lossen de kalk slechts gedeeltelijk op, wat storingen of schade aan het apparaat kan veroorzaken.

Door de schuimvorming verloopt het ontkalkingsproces niet correct, wat dan tot foutieve metingen in het apparaat leidt.

Aan de pen van de niveausensor kunnen geleidende schuimbruggen ontstaan, zodat het apparaat nooit het einde van het ontkalken c.q. spoelen herkent en daardoor ook de ontkalkingsteller niet terugzet.



Dat resulteert in de volgende fouten:

- Melding „boiler verkalkt“, hoewel kort tevoren een ontkalking heeft plaatsgevonden.
- De afvoerpomp wordt als defect gemeld.
- Er wordt geen water nagepompt, verdamper loopt droog, oververhit en de klixon wordt uitgeschakeld (in het ergste geval brandt de verwarming door - foutcode: F7).

Het vervangen van het bedieningspaneel, de afvoerpomp enz. haalt niets uit. Door het vervangen van de verdamper en eventueel ook de computer wordt het probleem tot de volgende ontkalking uitgesteld.

Toepassing

Durgol Steamer wordt in het apparaat opgewarmd en in hete toestand gebruikt.

De te ontkalken leidingen en onderdelen zijn tegen deze procedure bestand en ondervinden daarvan geen schade.

U kunt de apparaatontkalker onder het RD-nr. 566 405 bestellen.



In hete toestand mag *Durgol Steamer* in geen geval voor iets anders worden gebruikt!

