

**Lekken en geluidsvorming - rubberen uitlaat van de circulatiepomp  
modellen: IGV 645.0 / .1 / .2**

Controleer de rubberen verbinding tussen circulatiepomp en kuip op eventuele lekken en/of geluidsvorming. De pompbehuizing is vanaf nu als reservedeel beschikbaar, zodat niet meer de volledige motor met pompbehuizing moet worden vervangen. Let op de volgende afbeeldingen om verkeerde bestellingen te vermijden, met name voor de modellen met CESET synchrone motoren voor continu- en wisselspoelsysteem. Op de pompbehuizing is aan het einde van de codering ofwel een „L” voor lagedrukpomp of een „H” voor hogedrukpomp te zien.

**STILLE MOTOR (wisselspoelen)**  
RD-nr. 435 450**ASYNCHRONE MOTOR (continu spoelen)**  
RD-nr. 435 451**CESET SYNCRONE MOTOR**  
(wisselspoelen)  
RD-nr. 435 452**CESET SYNCRONE MOTOR**  
(continu spoelen)  
RD-nr. 435 453