



**PROGRAMMASCHAKELAAR ZONDER STEKKER VOOR DE ZOUT-INDICATOR**

Bij enkele vaatwassermodellen worden nieuwe programmaschakelaars zonder stekker (die echter in de volgende afbeeldingen worden aangegeven) voor de zout-indicator ingebouwd.


Bij het vervangen wordt als reservedeel een nieuwe programmaschakelaar geleverd, die over enkele stekkers beschikt die niet moeten worden gebruikt.



RD-nr. 435 109



RD-nr. 435 021



RD-nr. 435 205

**Modellen**

De wijziging betreft alle 45 cm Evolution en 60 cm DIVA modellen, die niet over een zout-indicator beschikken.

De programmaschakelaars die als reservedeel voor alle bovengenoemde modellen worden geleverd, hebben ook zulke stekkers, die niet moeten worden gebruikt. Bij het vervangen dient u op de volgende tabel te letten.

Type	Verschillen tussen de beide onderdelen	RD-nr.
Timer (AKO)	Stekker 8a-8b en brug tussen 8a-8b ontbreekt.	435 109
Timer (AKO)	Stekker 8a-8b en brug tussen 8a-8b ontbreekt.	435 205
Timer 3PR (AKO)	Stekker 2-2a-2b en binnenste verbindingen 2-4 ontbreken.	435 021

**Compatibiliteit**

De nieuwe onderdelen zijn elk met hun vorige variant compatibel.