


Ombouwset voor overlopende verdamperbakken bij inbouwkoelkasten (RD-nr. 431 827)

In heel uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat er meer water in de schaal loopt dan er kan verdampen. Mogelijke oorzaken zijn de inbouwsituatie, een lage omgevingstemperatuur, hoge luchtvochtigheid in combinatie met frequent gebruik en het inleggen van grote hoeveelheden vochtige, onverpakte producten.

Om in die gevallen voor een oplossing te zorgen, wordt een antibacterieel behandeld vlies in de verdamperschaal gelegd en met de condensor in thermisch contact gebracht. Door deze maatregel wordt het verdampend oppervlak aanzienlijk vergroot.

Reparatiehandleiding verdampingsvlies



Vlies 15 mm boven de bodem van de verdamperschaal met de meegeleverde kabelstrips aan de condensor bevestigen.

De afstand zorgt ervoor dat het vlies alleen bij sterke condensvorming wordt ingezet.

De levensduur van het vlies wordt beperkt.