

Null-graden-lade te koud

Wegens de problemen die bij de nul-graden-apparaten zijn opgetreden, heeft de fabriek vanaf serienr. 422xxxxxx een aantal wijzigingen aangebracht om de problemen betreffende de te lage temperatuur in de nul-graden-vakken op te lossen.

Voor de modellen van voor het bovengenoemde serienummer werden twee kits (een voor het 4**** koelapparaat en een voor de cooler) samengesteld. Daarmee hebben de oudere modellen dan dezelfde eigenschappen als de nieuwe modellen.

De sets moeten naargelang van het model als volgt worden besteld.

Datum	Model	RD-nr. kit
14.5.2004	IKEF 238-5	43 24 26
14.5.2004	IKEF 248-5	43 24 27

Klantenserviceset voor 0° ****

Aantal	Beschrijving	RD-nr.	Afb.
1	Nieuwe displayelektronica	43 24 20	
1	Rooster, soepele draad, bovenste lade	43 24 21	A
1	Rooster, soepele draad, onderste lade	43 24 22	B
1	Tussenstuk, soepele draad, bovenste lade	43 24 23	C
1	Beschermkast, luchtdoorgang gewijzigd	43 24 24	D
1	Polystyreenscherm gewijzigd	43 24 25	E


Klantenserviceset voor 0° Cooler

Aantal	Beschrijving	RD-nr.	Afb.
1	Nieuwe displayelektronica	43 24 28	
1	Rooster, soepele draad, bovenste lade	43 24 21	A
1	Rooster, soepele draad, onderste lade	43 24 22	B
1	Tussenstuk, soepele draad, bovenste lade	43 24 23	C
1	Polystyreenscherm gewijzigd	43 24 25	E

Vervangbaarheid

Het vroegere tussenstuk van de bovenste lade kan niet meer worden gebruikt.

Afb. A



Afb. B



Afb. C



Afb. D



Afb. E



Nul-graden-lade te koud