

Detector de painelas - Alvéolos**EKWE 320 W/S**

Se o detector de painelas não funcionar bem, a causa da perturbação é muitas vezes o cabo de ligação para o detector de painelas do alvéolo de comando para o alvéolo de cozinhar.

Verificar a pressão das fichas AMP da zona de aquecimento e, se for necessário, pressionar mais.

No futuro, estas ligações vão passar a ser soldadas em vez de serem pressionadas.