

Trabalhado por: N. Kirchmair
Data: 30.05.2007

Tel.: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743


P

Substituição de um aquecedor por irradiação de modelo mais antigo

Para a substituição de um aquecedor por irradiação (n.º pç. de repos. 564650 / 538252 / 160301 / 538628 / 564647) é necessário usar um aquecedor por irradiação novo Hi-Light 180mm com designações de ligação alteradas.

O aquecedor por irradiação novo tem o n.º pç. de repos. 160350.

Contacto de calor residual (sem voltagem) designação S + H
Alimentador do aquecedor designação 2 + 4



Zona de cozinhar vista de atrás