

Trabalhado por: D. Rutz
Data: 02.01.2006

Tel.: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743




Vestígios de humidade sobre o computador (n.º pç. de repos. 531722) devido a fugas na camada de silicone

Modelo EDG 6600.1M

Devido a camadas de silicone com fugas pode sair vapor que humidifica a placa de circuitos do computador perto da ficha de cabo chato. Isso pode levar a mensagens de erro F10.

Se isso acontecer durante um tempo mais prolongado, os vestígios ficam visíveis na placa de circuitos (ver fotografia).



Solução:

Vedar melhor a junta com silicone.