

**EDIP 939.1 E e EDIP 639.1 E****A substituição das lâmpadas de halogéneo não é possível**

Nos aparelhos acima referidos, o cliente não consegue proceder à substituição das lâmpadas de halogéneo como é descrito no manual de instruções.

A causa é uma chapa com construção defeituosa. Esta chapa precisa de ser substituída por outra chapa com os respectivos números de peças de reposição:

**EDIP 639.1E    531886**

**EDIP 939.1E    531887**

