


**Cesto de louça superior roça na porta
Nova vedação da porta, n.º pç. de repos. 426 976**

Informamos que foi introduzida uma nova vedação da porta em todas as máquinas de lavar louça de 60 cm fabricadas a partir de Março de 2007 (n.º série 710xxxxx). A alteração efectuada é uma redução do ressalto que entra em contacto com a parede da tina (ver imagem).

Modelos afectados: todos os modelos DIVA 60 cm, cujo PNC comece com 911 9xx xxx.

**Peças de reposição**

	N.º pç. de repos.
Vedação antiga	426 367
Vedação nova	426 976

Possibilidade de substituição

Para as intervenções técnicas em aparelhos com números de série anteriores a 710xxxxx, por causa de interferências entre a barra do cesto superior e a vedação da porta é preciso usar a nova vedação da porta.