

Comportamento da temperatura na gaveta de aquecimento WS 6015.0E

Ao rodar o comando do termóstato podem ser seleccionadas temperaturas entre 30 e 80° C. A escala da temperatura não está marcada com temperaturas absolutas em °C, mas sim com três símbolos que significam os três valores seguintes:

- Temperatura mínima 40° C
- Temperatura média 60° C
- Temperatura máxima 80° C.

O gráfico seguinte mostra o comportamento da temperatura dentro da gaveta de aquecimento, sem carga, com um ajuste de temperatura máxima (80° C). A temperatura no diagrama é um valor médio de 4 pontos de medição dentro da gaveta de aquecimento. A estabilização da temperatura ajustada é alcançada após aprox. 35 minutos.

