


Überprüfung des Widerstandes 500W


Betroffene Modelle: TEKA-GA 21; GA -29

Der Thermoventilator besteht aus zwei unabhängigen Komponenten: Motor und Heizwiderstand mit entsprechendem Träger. Bitte überprüfen Sie folgendes, um die ordnungsgemäße Funktion zu testen.

Durchgang des Heizwiderstandes::



Durchgang der Querstromlüfterspule :



Ersatzteile

ET-Nr. 942011 - Heizwiderstand 500W

ET-Nr. 162008 - Querstromlüfter