
Bearbeitung: D. Rutz Telefon: (0209) 401 733 Datum: 29.03.2011 Fax: (0209) 401 743



Austausch Touch-Control 531695 gegen 531768

Die Touch-Control 531695 für die Einbaukochfelder EKE 61.0 ist nicht mehr lieferbar. Hierfür erhalten Sie die Touch-Control 531768.

Beim Einbau beachten Sie bitte die zwei Änderungen.



Violette und rot-blaue Leitungen aufstecken.



Signalleuchte mit Isolierband abkleben.

