

Bearbeitung: Dieter Rutz
Datum: 12.08.2005

Telefon: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743




Betrifft: EMWG 9500.0 und EMWK 9500.0
alle Geräte, die vor Woche 05/13 hergestellt wurden

Reklamation: Kühlgebläse startet bei eingeschalteter Zeitschaltuhrfunktion
automatisch nach 10 Minuten

Wird die Zeitschaltuhrfunktion länger als 10 Minuten verwendet, startet automatisch das Kühlgebläse. Um dies zu verhindern, wurde das EEPROM der Steuerungsplatine KAG ET.-Nr. 531 318 mit einer neuen Softwareversion versehen.

Die neue Softwareversion beginnt mit Produktionswoche 05/13 in allen EEPROM's der Steuerungsplatinen. Das Produktionsdatum der Platinen ist über den Aufkleber auf dem EEPROM zu erkennen.



In diesem Beispiel ist das Produktionsdatum der Platine W05-23
(05 = Jahr, 23 = KW 23)