

Grillhalterung aus Keramik in Mikrowellen-Kompaktgeräten


Betroffene Modelle: EMWG 1050.0 - EMWK 1050.0 und MWGC 610.1E

Um Probleme bei der Grillhalterung zu lösen, gibt es nun ein Kit mit einer verbesserten Grillhalterung aus Keramik und einem Splint, um beschädigte Teile leichter austauschen zu können. Das Kit hat die ET-Nr. 528912.

Dieses Kit ist austauschbar in den oben genannten Mikrowellen-Kompaktgeräten.

VORGEHENSWEISE

1. Entfernen Sie das obere Gehäuse.
2. Entfernen Sie den inneren Luftkanal.
3. Entfernen Sie die Lampenfassung.
4. Setzen Sie die neue Grillhalterung in die vorhandene Öffnung an der Decke des Garraums.



5. Durch die Lampenfassung setzen Sie nun den Splint in die Öffnung.



6. Drehen Sie die Keramikhalterung um 180° und spreizen Sie den Splint auseinander.
7. Bauen Sie die Lampenfassung und den Luftkanal wieder ein und setzen Sie das obere Gehäuse wieder auf.

