


## Lichtbögen zwischen Magnetronantenne und Wellenleiter

### **Betroffene Modelle:** Alle Modelle

Um Lichtbögen zwischen Magnetronantenne und Wellenleiter zu vermeiden und damit eine gleichmäßigere Beheizung mit Mikrowellen zu gewährleisten, wurde die Abdeckung des Wellenleiters verbessert.


### **Alter Innenraum** (mit einer Mica-Abdeckung)

In Innenräumen mit einer Mica-Abdeckung muss die Drehhalterung mit großen Rädern eingesetzt werden.



### **Neuer Innenraum** (zwei Mica-Abdeckungen)

In den Innenräumen mit zwei Mica-Abdeckungen muss die Drehhalterung mit kleinen Rädern eingesetzt werden.



Neue Mica-Abdeckung-II 18/20

### **Ersatzteile**

ET-Nr. 565664 - Gehäuse 18L BI

ET-Nr. 564104 - Gehäuse 20L BI