

**«IWMS/1»
für elektromechanische-Itronic-elektronische Geschirrspüler
der Neuen Struktur 60 cm**


Diese Unterlage ergänzt die vorherige Technische Information H7-410-03-14.

Ab Seriennr. 915 ... (APRIL/99) wird bei allen Geschirrspülern der Neuen Struktur eine neue Enthärterbaugruppe «IWMS/1» mit integriertem Druckwächterschlauch eingebaut.


Als Folge werden bei allen ELEKTROMECHANISCHEN und ITRONIC Geschirrspülern folgende Änderungen vorgenommen:

- Abkürzung des Druckwächterschlauchs. Auf diese Weise wird eine eventuelle Schlauchzerquetschung (und Stillstehen des Gerätes) vermieden.
- Verwendung eines modifizierten Druckwächters und «IWMS»-Verbindungsschlauchs.
- Alle «IWMS/1» Enthärter sind mit Teflonkern-Elektroventilen (Reset, Regenerierung, Harzspülung) versehen .

Enthärterbaugruppe «IWMS/0»
(langer Schlauch)




Enthärterbaugruppe «IWMS/1»
(integrierter Schlauch)



«IWMS/1» BAUGRUPPE FÜR DIE VERSCHIEDENEN GERÄTETYPEN

GESCHIRrspÜLER / ET-Nr. IWMS	UNTERSCHIEDE IM VERGLEICH ZUM GRUNDKOMPONENTEN
Elektromechanisch 426766	a) Manuelle Regelung der Regenerationsstufen b) 4 Kammern offen (300 cc) c) 3 Teflon-Ventile (Reset-Regenerierung-Harzspülung)
Itronic 427034	a) Software-gesteuerte Regelung der Regenerationsstufen b) 2 Kammern offen (220 cc) c) 3 Teflon-Ventile (Reset-Regenerierung-Harzspülung)
Elektronisch 426975	a) Software-gesteuerte Regelung der Regenerationsstufen b) 2 Kammern offen (220 cc) c) 2 Teflon-Ventile (Regenerierung-Harzspülung) d) Druckwächterschlauch-Verbindungsstutzen geschlossen




HINWEISE FÜR DEN KUNDENDIENST

Nur für ELEKTROMECHANISCHE und ITRONIC Geschirrspüler:

- Ein Ersatz-Kit « IWMS / 1 » (Pos.117), das auch Druckwächter und Schlauch (Pos. 12) enthält, steht zur Verfügung, um damit die Ersetzung auf allen Geschirrspüler, die mit einem «IWMS / 0» versehen sind, zu erleichtern.

GESCHIRRSPÜLERTYP	ERSATZ-KIT «IWMS/ 1»
Elektromechanisch	426766
ltronic	427034
Elektronisch	Anmerkung: Da dieser über keinen Druckwächter verfügt, ist kein Kit notwendig



ERSETZUNG DER KOMPONENTEN

«IWMS/0»:

- Das für den Geschirrspülertyp bestimmte Kit «IWMS/1» verwenden und den Druckwächter zusammen mit dem mitgelieferten Schlauch ersetzen.
- Es ist nicht notwendig, den früheren (abgetrennten) Schlauch und Halter vom Gerät zu entfernen.

Druckwächter:

- Den für den auf dem Geschirrspüler eingebauten «IWMS» bestimmten Druckwächter verwenden.
- Die Verwendung eines nicht geeigneten Druckwächters kann die Funktion und die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen.

WICHTIG: Beim neuen Druckwächter (Pos.12) sind die Kontakte nicht an der gleichen Stelle wie auf dem früheren; auch der Stecker des Druckwächterschlauchs wurde um 180° gedreht.

«IWMS» ZUSAMMENSETZUNGEN

GESCHIRRSPÜLER-TYP	DRUCKWÄCHTER Pos.12	SCHLAUCH Pos.110	ELEKTROVENTIL Pos.5A	IWMS-BAUGRUPPE Pos.117
ELEKTRO-MECHANISCH	IWMS/0 = 426852 IWMS/1 = 427055	426890	426878	426766
ITRONIC				427034
ELEKTRONISCH	—	—		426975

AUSTAUSCHBARKEIT

- Die neue «IWMS/1» Enthärtergruppe (Pos.117) (mit Teflon-Elektroventil), ersetzt die vorherige; diese kann dem Typ entsprechend auf allen Geschirrspülern eingebaut werden.
- Das neue Teflon-Elektroventil (Pos. 5A) ersetzt das frühere; dieses kann einzeln auch auf den früheren «IWMS» und bei allen elektromechanischen, Itronic und elektronischen Geschirrspülern verwendet werden.
- Nach Vorratsaufbrauch der alten ET-Nrn. (Pos. 117 und Pos. 5A) werden automatisch die neuen ET-Nr. geliefert.
- Der neue Druckwächter ist mit dem früheren nicht austauschbar; beide ET-Nrn. werden zur Verfügung stehen.