

## Service-Scharniere für schwere Möbelfronten IGV 6504.0, IGV 6507.1, IG 6504.0E, GSV 6600, MGV 6600, IGV 6507.0, IGV 65.0

### Beschreibung:

Es sind - ausschließlich als Ersatzteil - neue Scharniersätze verfügbar, die für 60 cm breite Einbau- und vollintegrierte Geschirrspüler mit sehr schweren Möbelfronten verwendet werden können. Das Gewicht der Möbelfront kann zwischen 7 kg und 11,5 kg liegen. Das neue Set enthält Druckfederscharniere mit einem Drehpunkt (single fulcrum).



Beschreibung	Merkmale	Gewicht der Möbelfront	ET-Nr.
Türscharnier-Satz links-rechts	Ein Drehpunkt (single fulcrum)	von 7 bis 11,5 kg	438936

### Betroffene Geräte:

Alle 60 cm breiten Geschirrspüler, bei denen ursprünglich die Scharniere mit der Ersatzteilnummer **437053** oder **436782** eingebaut sind, können mit dem neuen Scharniersatz ausgestattet werden.

### Ersatzteile:

#### Anmerkungen in Bezug auf die Austauschbarkeit:

Die neuen Scharniere sind vollständig mit den Scharnieren mit der Original-ET-Nr. austauschbar. Um die Scharniersätze im Fall von Reparatur- bzw. Wartungsarbeiten auszutauschen, müssen die beiden in der untenstehenden Abbildung hervorgehobenen Schrauben zur Befestigung der Scharniere an der Bottichstrebe herausgeschraubt werden.

