

### Neuer Antriebsriemen und Riemenscheibe für IWT 1466.0W und IW1476.0W


Bei den oben genannten Geräten wird ab sofort ein schmalere Antriebsriemen eingesetzt. Der bisherige Antriebsriemen mit der ET-Nummer XXXXXX (Optibelt) wird durch die ET-Nummer XXXXXX (Hutchinson) ersetzt.

Da der neue Antriebsriemen schmäler als die alte Version ist (5 statt bisher 6 Rippen), wurde auch die Riemenscheibe des Motors verkürzt. Hierdurch wird gleichzeitig vermieden, dass die Riemenscheibe die Rückseite des Geräts berührt. Die ET-Nummer des neuen Motors bleibt unverändert.

Beim Austausch des Motors oder des Antriebsriemens müssen immer beide Teile ausgetauscht werden!



Alt: ET-Nr. XXX XXX



Neu: ET-Nr. XXX XXX

