

Redacción: D. Rutz
 Fecha: 30.10.2006


Tlfo: (0209) 401 733
 Fax: (0209) 401 743



EKE 60.2M

Recambio del Touch-Control n.º de rec. 564525 (antiguo) por el n.º de rec. 5318090

En el Touch-Control (n.º de rec. 531809) se cambiaron las conexiones 30 y 31, de manera que las conexiones de cable son demasiado cortas.
 También hay que recambiar el mazo de cables adjunto. Una vez concluida la reparación está prescrita la realización de una comprobación conforme a VDE 0701.



Los esquemas de conexiones de EKE 60.2 (01-113214 y 01-123454) están disponibles en Internet.

Heizklemme	borne de calentamiento
Gehäuse	carcasa
grün/gelb	verde/amarillo
weiß	blanco
blau	azul
schwarz	negro
braun	marrón
grau	gris
violett	violeta
Kabelbinder grün	sujetacables verde
Kabelbinder schwarz	sujetacables negro
Kabelbinder blau	sujetacables azul