

Redacción: D. Rutz
 Fecha: 22.01.2008

Tlfo: (0209) 401 733
 Fax: (0209) 401 743



Sensibilidad mejorada de las teclas de sensor en EMWK 1050.0

Para mejorar la sensibilidad del panel de mando de EMWK 1050.0, se ha integrado una nueva platina en el mismo.

Al mismo tiempo, en la electrónica 528994 se ha cambiado el software de la platina de indicación. La nueva platina de indicación se reconoce por el adhesivo con el número de versión U049 CGT.



Anterior: U1.01 CGT



Nuevo: U049 CGT

(*) Buscar este número en la platina de indicación

Los aparatos de microondas con nueva platina y software mejorado tienen un nuevo número de versión VR0.1

En la tabla siguiente se indican los números de serie y las versiones con la electrónica correspondiente.

Número de serie	Electrónica	Versión
antes de: O 06 06 23 0269	528994 U1.01 CGT	≤ Vr. 00
a partir de: O 06 06 23 0269 hasta: O 16 11 46 046	528994 U049 CGT	≤ Vr. 00
después de: O 16 11 46 0465	530795 U103 CGT	Vr. 01

Versión	Electrónica	Panel de mando
≤ Vr. 00	528994 Electrónica MW 32-II MGT	528996 - panel de mando EMWK acero inoxidable 528997 - panel de mando EMWK aluminio
≥ Vr. 01	530795 Electrónica TC MW 32a MGT	530796 - panel de mando II EMWK acero inoxidable 530797 - panel de mando II EMWK aluminio

El número de serie se compone de: A año (O = 2007); DD día; MM mes; SS semana; NNNN número de orden

Recambiability

Ver la asignación de las platinas de indicación y las versiones de los aparatos microondas.