

Redacción: U. Laarmann
Fecha: 07.03.2007

Tlfo: (0209) 401 732
Fax: (0209) 401 743



EDIP 939.1 E y EDIP 639.1 E

No es posible cambiar las lámparas halógenas

En los aparatos indicados arriba no es posible realizar el cambio de las lámparas halógenas tal como se ha descrito en las instrucciones de manejo para el cliente.

La causa viene dada por una chapa mal construida. Esta chapa hay que recambiarla por otra con el número de recambio correspondiente:

EDIP 639.1E 531886

EDIP 939.1E 531887

