

Responsable : D. Rutz

Tél. : (0209) 401 733

Date : 14.12.2006


Fax : (0209) 401 743




IGV 645.0 / 645.1 / 645.2 Remplacement de la pompe de recirculation

A partir de la fabrication sem. 46/2006, les pompes de recirculation ASCOLL (fig. 1) et CRIN (fig. 2) sont remplacées par la pompe de recirculation MPH (fig. 3). Pour les appareils dans lesquels la pompe de recirculation MPH est montée en série, le code à 12 chiffres se termine par " 5 ", par ex. IGV 645.2 porte le code e 845 646 01835.

POS	Réf. pièce dét.	Désignation
4000	43 47 09	Pompe de recirculation (CRIN non pas Ascoll)
4001	43 53 68	Dispositif d'écartement pour Ascoll
4050	43 54 51	Logement pompe pour Ascoll
4500	43 47 17	Elément chauffant
7550	43 47 68	Coude



POS	Réf. pièce dét.	Désignation
4000	43 47 09	Pompe de recirculation, complet CRIN
4050	43 60 50	Dispositif d'écartement pour CRIN
4052	43 60 77	Kit vidange CRIN (Service)
4200	43 60 51	Condensateur



Les pièces de rechange suivantes sont disponibles :

POS	Réf. pièce dét.	Désignation
4000	43 60 78	Kit MPH 220-230 V EURO
4500	43 60 79	Kit élément chauffant et logement pompe 220-230 V EURO
4501	43 60 80	Kit vidange
4502	43 60 81	Kit coude d'aspiration

