

Remplacement des pièces en inox Master-Line «Réfrigérateur américain» KE 650 - KE 600 - KE 470

A partir de maintenant, les habillages en inox / alu peuvent être remplacés sur les modèles mentionnés ci-dessus.

En mars 2002, les espaces entre les trous de la poignée ont été modifiés. Cette modification sera signalée sur les appareils par un **POINT VERT** à côté de la plaque signalétique.

Avant de commencer le travail, vérifier impérativement si les espaces entre les trous de l'habillage de la porte correspondent à ceux livrés.

Réf. pièce détachée pour modèle KE 470-2-2T		Réf. pièce détachée pour modèle KE650-2-2T	
430493	Porte congélateur	430739	Porte congélateur, inox
430491	Porte, zone Produits frais	430733	Porte inox, zone Produits frais
430356	Plaque de recouvrement, inox	430343	Plaque de recouvrement, inox
430909	Paroi latérale gauche	430911	Paroi latérale, inox
430910	Paroi latérale droite	430912	Paroi latérale droite, inox
431957	Habillage porte supérieure	431980	Habillage inox, porte gauche, 2001
432021	Habillage porte inférieure	431981	Habillage inox, porte droite, 2001
430353	Poignée supérieure avec fixation	432029	Habillage inox, porte gauche, 2002
430357	Poignée inférieure avec fixation	432030	Habillage inox, porte droite, 2002
		430913	Insert en inox
		430448	Poignée droite avec fixation 2001, inox
		432031	Poignée avec fixation 2002, inox

Réf. pièce détachée pour modèle KE 650-2-2TA		Réf. pièce détachée pour modèle KE600-2-2T	
431421	Porte congélateur, aluminium	431428	Porte congélateur
431422	Porte zone Produits frais, aluminium	431429	Porte zone Produits frais
431423	Plaque de recouvrement, aluminium	431430	Plaque de recouvrement, aluminium
431424	Paroi latérale gauche, aluminium	431431	Paroi latérale gauche
431425	Paroi latérale droite, aluminium	431432	Paroi latérale droite
432016	Habillage aluminium, porte gauche, 2001	432019	Habillage inox, porte gauche
432032	Habillage aluminium, porte gauche, 2002	432020	Habillage inox, porte droite
432017	Habillage aluminium, porte droite, 2001	431433	Poignée droite avec fixation
432033	Habillage aluminium, porte droite, 2002	432035	Entretoise avec fixation, inox
431426	Insert aluminium	432036	Entretoise avec fixation, aluminium
431427	Poignée avec fixation 2001, aluminium		
432034	Poignée avec fixation 2002, aluminium		

Remplacement des poignées

En mars 2002, les espaces entre les trous de la poignée ont été modifiés. Cette modification sera signalée sur les appareils par un **POINT VERT** à côté de la plaque signalétique.


Important avant le démontage: vérifier la précision d'ajustage des trous destinées à la fixation de la poignée.

Pour le démontage des poignées de porte, libérer les vis à six pans creux des entretoises de la poignée (4 pièces) et retirer la poignée.

Nouvelle poignée KE650-2-2T N° pièce détachée: 432 031

Nouvelle poignée KE650-2-2TA N° pièce détachée: 432 034

Poignées et distances de perçage (KE 650-2-2T)



Dimensions centre trous

Remplacement des habillages métalliques des portes et des parois latérales KE 650-2-2T(A) KE600-2-2T(A) KE470-2-2T

Cette instruction vous montre sur l'exemple du KE650-2-2T, comment remplacer les habillages métalliques sur tous les réfrigérateurs mentionnés ci-dessus.

1ère étape


Enlever d'abord les 3 vis situées à l'arrière de la plaque de recouvrement, dégager celle-ci légèrement vers l'arrière et la coulisser vers l'extérieur par le haut.

La plaque de recouvrement doit toujours être retirée !



2e étape

Retirer alors les 3 vis situées à l'arrière.



3e étape

- Enlèvement de la porte du réfrigérateur.
Retirer maintenant la charnière supérieure de la porte, soulever la porte et la retirer de la charnière inférieure, puis la déposer avec précaution.
Enlever la charnière inférieure.
- Enlèvement de la porte du congélateur.
Libérer la prise de câble de la charnière supérieure de la porte et enlever le cache de la charnière inférieure.
Séparer le raccord du tuyau d'eau, enlever la charnière supérieure de la porte et soulever la porte du congélateur pour la retirer de la charnière inférieure, puis la déposer avec précaution.
Retirer la charnière inférieure.



supérieur



inférieur

4e étape

A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffer de l'extérieur **les endroits de collage**. Contrôler le positionnement des adhésifs sur le nouvel habillage métallique. Une fois les bandes adhésives chauffées, détacher avec précaution l'ancien habillage métallique en le soulevant doucement avec un tournevis plat. Retirer les anciens restes d'adhésif éventuels et monter un nouvel habillage métallique.

Remonter l'appareil en procédant dans le sens inverse.



Mise en place des bandes adhésives


**Remplacer l'habillage de la porte**

Pour remplacer les habillages de portes, effectuer les étapes 1 et 3.

Important avant le démontage: vérifier la précision d'ajustage des trous destinés à la fixation de la poignée.

Enlèvement de la poignée de porte

Libérer les vis à six pans creux (A) des entretoises de la poignée et retirer la poignée.



Libérer ensuite les vis (B) et retirer les entretoises.


**Enlèvement du préparateur de glaçons situé sur la porte du congélateur.**

Retirer d'abord le bac récupérateur de l'eau, puis les 3 vis (flèches rouges).

Coulisser le cache légèrement vers le haut et le sortir en le tirant vers l'avant.



Libérer la prise de groupe du module.



Préparateur de glaçons après enlèvement du cache



A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffer de l'extérieur les endroits de collage de l'habillage de la porte (endroits de collage, voire nouvelle porte). Détacher avec précaution l'habillage métallique en le soulevant doucement avec un tournevis plat et retirer les anciens restes d'adhésif éventuels. Monter le nouvel habillage métallique et bien appuyer sur les endroits de collage avec la main.

Remontage de l'appareil en procédant en sens inverse

Lors du montage de la plaque de recouvrement supérieure, veiller à ce que la bande avant en tôle soit positionnée à l'intérieur du cache.

