

Redazione: D. Rutz
Data: 30.05.2007

Tel.: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743



Guasto del fusibile fine 200 mA

Qualora, sulle centraline elettroniche EEH / EEB / centri e piani di cottura in vetroceramica, il fusibile fine da 200 mA (**ricambio numero 537 480**) dovesse bruciarsi senza motivo, si dovrà sostituirlo con un fusibile fine 1 AT (**ricambio numero 509 542**).