

Redazione: N. Kirchmair
Data: 30.05.2007

Tel.: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743





Sostituzione piastra ad irraggiamento del vecchio tipo

In caso di sostituzione di una piastra ad irraggiamento (**ricambio numero 564650 / 538252 / 160301 / 538628 / 564647**) si dovrà impiegare una nuova piastra ad irraggiamento Hi-Light 180mm, sulla quale sono state modificate le codifiche dei collegamenti.

La nuova piastra ad irraggiamento ha il **numero di ricambio 160350**.

Codifica contatto sensore di calore residuo (a potenziale zero) S + H
Codifica cavo della piastra 2 + 4



Zona die cottura vista die dietro