

Contatto mancante sul portalampada - ricambio n° 423 727**Modelli**

IKE 149-4	8551 109 01000
IKE 169-4	8551 108 01000
IKE 219-4	8551 107 01010
IKE 239-4	8551 110 01010

Il portalampada ricambio n° 423 727 (Pos. n° 6520) viene fornito soltanto con un contatto interruttore. Il secondo cavo è collegato direttamente al fascio di cavi.

In caso di sostituzione del portalampada è necessario smontare prima il contatto collegato al fascio di cavi. Questo contatto è munito di un cavo di 50 mm di lunghezza ed è disponibile anche come ricambio.

Cavo con connettore piatto (contatto): ricambio n°: 432825

