

Bewerkt door: D. Rutz  
Datum: 30.05.2007

Tel.: (0209) 401 733  
Fax: (0209) 401 743



## **Defect van de veiligheid voor zwakstroom 200 mA**

Indien bij de elektronische apparatuur EEH / EEB / kookcentrum en keramische kookplaten de 200 mA veiligheid voor zwakstroom (**RD-nr. 537 480**) zonder reden uitvalt, moet die door een veiligheid voor zwakstroom 1 AT (**RD-nr. 509 542**) vervangen worden.