

Keramische grillhouder in compacte magnetrons


Betrokken modellen: EMWG 1050.0 - EMWK 1050.0 en MWGC 610.1E

Om problemen met de grillhouder op te lossen, bestaat er nu een set met een verbeterde grillhouder van keramiek en een splitpen, waarmee beschadigde onderdelen makkelijker kunnen worden vervangen. De set heeft het RD-nr. 528912.

Deze set kan worden gebruikt voor vervanging in de bovengenoemde magnetrons.

WERKWIJZE

1. Verwijder de bovenkant van het huis.
2. Verwijder het luchtkanaal aan de binnenkant.
3. Verwijder de lamphouder.
4. Plaats de nieuwe grillhouder in de bestaande opening in het plafond van de ovenruimte.



5. Door de lamphouder steekt u nu de splitpen in de opening.



6. Draai de keramische houder 180° en spreid de splitpen uiteen.
7. Monteer de lamphouder en het luchtkanaal opnieuw en zet het bovenste gedeelte van het huis weer op zijn plaats.

