

---

**KD 9475.0 GE-91**  
**Touch-control RD-nr. 530397**

**Bij het vervangen van de touch-control moet de afzuigkap in ieder geval van het net gescheiden zijn.**

Er mag pas weer netspanning worden aangelegd als de touch-control correct is ingebouwd.

Dat is absoluut noodzakelijk omdat de touch-control zichzelf kalibreert wanneer voor de eerste keer netspanning wordt aangelegd.

Als die eerste kalibrering gebeurt vooraleer de touch-control correct werd ingebouwd, functioneert de touch-control vervolgens ook na correcte montage niet of niet foutloos.