


Problemen bij het vervangen van de thermostaat bij koel/diepvriesapparatuur - productieplaats 80

Als een thermostaat *RANCO* door *ATEA* of *ATEA* door *RANCO* wordt vervangen, moet het aansluitblok op de thermostaat 90° gedraaid worden.

Hiervoor moeten de AMP-stekkers eerst worden losgemaakt en na het draaien van het aansluitblok weer op de juiste positie worden ingezet. Het aansluitblok is gemarkeerd met de letters R voor RANCO of A voor ATEA.

Afb. 1. Atea-thermostaat



Afb. 2. Ranco-thermostaat

