

Trabalhado por: D. Rutz
Data: 31.10.2006


Tel.: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743

P

EKE 60.2M

Substituição do Touch-Control n.º pç. de repos. 564525 antigo pelo n.º pç. de repos. 531809

No Touch-Control (n.º pç. de repos. 531809) foram alteradas as ligações 30 e 31, pelo que as conexões de cabos são demasiados curtas. A cablagem pré-formada anexada também tem que ser substituída. Após a reparação está prescrito um controlo segundo VDE 0701.



Os esquemas eléctricos do EKE 60.2 (01-113214 e 01-123454) podem ser chamados na Internet.

Heizklemme	fusível do aquecimento
Gehäuse	caixa
grün/gelb	verde/amarelo
weiß	branco
blau	azul
schwarz	preto
braun	castanho
grau	cinzento
violett	violeta
Kabelbinder grün	agrupador de cabos verde
Kabelbinder schwarz	agrupador de cabos preto
Kabelbinder blau	agrupador de cabos azul