

**EKV6800.0 EKVW 6800.0****Assunto: N.º pç. de repos. 527166 e 527167 Válvulas magnéticas de duas vias**

Os componentes das válvulas foram alterados.

Devido a uma modificação da bobina, as ligações antigas já não são adequadas.

Para a mudança das bobinas eléctricas (110V / 230V) é preciso encomendar e instalar as peças em seguida referidas.

Juntar os cabos não necessários juntamente com os restantes cabos com as uniões de cabos anexadas.

N.º pç. de repos. 531 399

Ligação aro individual 1/8" (1 unid.)

N.º pç. de repos. 531 451

Arruela plana alumínio 107 14x1,5 (2 unid.)

N.º pç. de repos. 531 404

Anel individual 1/8"

N.º pç. de repos. 527 329

Ligação 1/8"

N.º pç. de repos. 527 210

Ligação da mangueira 1/8""

