

IKE 238-4-2T

Temperatura no compartimento de conservação fresca demasiado baixa

A temperatura no compartimento de conservação fresca é ajustada através de um regulador ajustado fixamente que liga o ventilador. No compartimento de conservação fresca pode-se eventualmente atingir uma temperatura demasiado baixa devido às tolerâncias de ajuste.

Instruções: Do termóstato do ventilador está ajustado para $-9,5^{\circ}\text{C}$ em estado desconectado e 0°C em estado conectado constante. Retirar a tampa esquerda (ver imagem) e ajustar o termóstato com uma chave de parafusos de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ rotações no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Desta forma, atinge-se uma temperatura mais alta no compartimento de conservação fresca.



Ajustar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio

Voltar a colocar a tampa.
Verificar o funcionamento.

Atenção: Em casos isolados é possível que a conduta de ar (N. peça repos. 430870) esteja penetrada de humidade. Neste caso é absolutamente necessário substituir a conduta de ar.