

IKE318-4-2T: barra de plástico do vaporizador deformada

Se não for possível empurrar completamente a gaveta do meio, proceda da seguinte forma:



Faça um furo a partir do lado inferior com uma broca de aço de 2,5 mm na área central da barra de plástico do vaporizador (ver imagens) e, ao furar, pressione completamente a barra de plástico contra o vaporizador.



Lado inferior do vaporizador

Fixe a barra de plástico do vaporizador através do furo com o clipe de fixação N.º **pc. de repos. 432417**.



r

