


## Einbau eines 140° C Sicherheitsthermostats


**Betroffene Modelle:** alle Modelle BI, BIS und BIT mit Grill

Einbau eines 140° C Sicherheitsthermostats in der Innenraumdecke des Einbaugeräts an der gleichen Stelle des Grillthermostats der Standgeräte. Grund dieser Änderung sind die Normanforderungen und im Falle einer Grillstörung die Sicherstellung eines Doppelschutzes des Kreises.


Ab der Seriennummer **176069905** sollen folgende neue Pläne verwendet werden:



**Thermostat 90°**



**Thermostat 140°**



### Ersatzteile

ET-Nr. 172037 - Thermostat 140°